

Rathgen-Forschungslabor \cdot Staatliche Museen zu Berlin Schlossstrasse 1A \cdot 14059 Berlin

LG Hausys Europe GmbH Herr Alex Kim 12 Avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy Geneva Switzerland PROF. DR. STEFAN SIMON

DIREKTOR

Schlossstrasse 1 A 14059 Berlin

Telefon: +49 30 326749 10 Telefax: +49 30 326749 12 s.simon@smb.spk-berlin.de www.smb.museum/rf

GeschZ: RF

10.01.2014 b_67_080812.doc

Email: Marta Trede mtrede@himacs.eu

Untersuchungsbericht 67_080812

Auftraggeber: LG Hausys Europe GmbH

Herr Alex Kim

12 Avenue des Morgines,

1213 Petit-Lancy

Geneva, Switzerland

Betrifft: Oddy-Test Mineralwerkstoff HI-MACS Alpine White S28

Keywords: Oddy-Test, Mineralwerkstoff

Datum des Berichts: 10.01.2014

Bearbeiter: Sabine Schwerdtfeger, Stefan Simon

Seitenzahl: 3

Anhang: 11 (Datenblätter)

1 Einleitung

Das Rathgen-Forschungslabor erhielt am 08.08.2012 über die Firma Kiebitzberg GmbH & Co.KG eine Probe des Mineralwerkstoffes Alpine White S 28 von HI-MACS, um von diesem Material einen Oddy-Test durchzuführen.

2 Materialien und Methoden

2.1 Oddy-Test

Mit Hilfe des Oddy-Tests kann man die Verträglichkeit von Materialien für Vitrinen, Schränke, Museumsräume oder auch Verpackungsmaterialien mit musealen Objekten überprüfen.

Dazu wird in drei verschließbare Polyethylengefäße jeweils ein 1 cm³ großes Stück des zu untersuchenden Materials gegeben. Nun gibt man zu der Probe im 1.Gefäß ein jeweils 1 cm² großes Stück Kupferfolie, in das zweite Gefäß eine Silberfolie und zur dritten Probe ein Stück Bleifolie. Probe und Folie dürfen sich zur Verschärfung der Testbedingungen etwas berühren. Außerdem stellt man in jedes Gefäß ein kleines Reagenzglas mit 1 ml destilliertem Wasser zur Gewährleistung einer konstanten relativen Feuchte von ca. 100%. Der Versuch wird über 28 Tage bei 60 °C in einem Trockenschrank durchgeführt.

Folgende Metallfolien der Fa. Goodfellow [1] werden verwendet:

Blei: PB000280/17 Blei, Dicke: 0,1 mm, Reinheit: 99,95 %, Stücke von 50x50 mm,

Härtegrad: wie gewalzt;

Silber: AG000450/13 Silber, Dicke: 0,25 mm, Reinheit: 99,95+%, Stücke von 50x50 mm,

Härtegrad: wie gewalzt;

Kupfer: CU000591/4 Kupfer, Dicke: 0,125 mm, Reinheit: 99,9 %, Stücke von 50x50 mm,

Härtegrad: hart

Sind die Metallplättchen nach diesen 28 Tagen korrodiert, so ist das ein Hinweis auf die Emission folgender Verbindungen:

Silber: Schwefel-Verbindungen

Kupfer: Chloride, Oxide, Schwefelverbindungen

Blei: Organische Säuren und Aldehyde

Die Einordnung der Ergebnisse erfolgt nach folgender Auswertung:

P= Permanent. Keine sichtbare Korrosion; Rot-orange Irideszenz erscheint häufig auf der Kupfer-Referenz, der Kupon sollte seine Politur nicht verloren haben, Blei kann einen purpurnen Farbschein aufweisen. Permanenter Gebrauch möglich

T= Temporär. Leichte Verfärbung oder Korrosionsfilme, häufig entlang der unteren Kanten oder Seiten zu beobachten, wenige lokalisierte Korrosionsflecken, Geeignet für temporäre Aufbewahrung (< 6 Monate)

U= Ungeeignet. Korrosion deutlich sichtbar. Ungeeignet als Aufwahrungsmaterial in Ausstellung und Magazin.

 $^{^1}$ Goodfellow GmbH, Postfach 13 43, BAD NAUHEIM, Deutschland $\underline{info@goodfellow.com}$; Tel./fax 0800 1000 579/ +44 1480 424 800; 0800 1000 580/+44 1480 424 900

3 Ergebnisse

Die Metallkupons zeigten nach dem Test keine Veränderungen. Gegen eine Verwendung des Mineralwerkstoffs in Kontakt mit Kunst- und Kulturgut bestehen keine Bedenken.

Probe	Ag	Cu	Pb
Mineralwerkstoff HI-MACS Alpine White S28	P	P	P

Tab. 1: Ergebnis des Oddy-Tests




Abb. 1: Proben und Metallkupons **vor** dem Test




Abb. 2: Metallkupons nach dem Test

4 Anhang



Verarbeitungsrichtlinien







Gesundheit und Sicherheit

DIN Sicherheits-Datenblatt

Platte

4.1 Chemische Produkt- und Firmenidentifikation

LG Hausys, Ltd.

20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu

Séoul 150-721, Korea

Tel.: +82(0)2 3773-3500, 7315

Fax: +82(0)2 3773-7972

4.2 Zusammensetzung und Informationen über die estandteile

		CAS-Nr.	Gewichts %	TEV/PET	CL 50 / LD 50
	Aluminiumtrihydroxid	21645-51-2	52-62	15mg/m3 OSHA PEL 10mg/m3 ACGH TLV	Nicht vorhanden
	MMA – Methyl Methacrylate	80-62-6	30-50	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
Ī	Copolymerfarbstoffe	Nicht vorhanden	1-5	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden

4.3 Gefahrenidentifikation: Notfallübersicht

Uni Platte(n) verschiedener Farbe(n), Staub vom Schneiden des Materials kann mechanische Reizungen der Haut, Augen und Atemwege hervorrufen.

Mögliche AKUTE	Der menschliche Organismus ist in der Regel nicht gefährdet.
Gesundheits-	Sie erhalten das Produkt als kompakte Platte. Als solche bestehen keine
beschwerden	Gefahren für die Gesundheit, jedoch kann die Staubentwicklung beim
	Schneiden, Schleifen oder Einbau eine mechanische Reizung der Augen und Atemwege verursachen.
Augen:	Während der Verarbeitung auftretender Staub kann Augenreitungen
	hervorrufen.
Haut:	Scharfe Kanten können zu Hautverletzungen führen. Während der
	Verarbeitung erzeugter Staub kann Hautreizungen hervorrufen.
	Methacrylat in hohen Konzentrationen kann nachweislich allergische Reaktionen hervorrufen.
Atemwege :	Während der Verarbeitung erzeugter Staub kann Atemwegszei-
	zungen hervorrufen, die sich in Niesen und Husten auswirken. Bei
	langer Einwirkungsdauer können Kopfschmerzen folgen.





Platte -

Mögliche CHRONISCHE Gesundheitsbeschwerden	Ungefährlich bei Hautkontakt (nicht ätzend, keine Aufnahme durch die Haut oder mit der Nahrung).
Krebserzeugende Wirkungen:	Nicht vorhanden.
Mutationsauskisende Wirkungen :	Nicht vorhanden.
Teratogenetische Wirkungen :	Nicht vorhanden. Ist NICHT giftig für Blut, Nieren, Lunge, Nervensystem, Fortpflanzungssystem, Leber, Schleinsträger.
Symptome bei zu langer Einwirkungsdauer	Keine zusätzliche Bemerkung.
Medizinische Bedingungen	Keine zusätzliche Bemerkung.

4.4 Erstehilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	Nach Kontakt mit Staubpartikeln Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen. Aczt aufsachen.
Hautkontakt	Kann Hautreizungen hervorrufen. Vorsichtig und gründlich die betroffenen Hautpartien mit fießendem Wasser abspillen und abriebfreie Seife verwenden. Wenn die Reizung andauert, Arzt aufsuchen.
Binatimung	Wiederholtes oder längeres Einatmen des Staubs kann zu einer chronischen Atemwegsreizung führen. Lassen Sie den/die Betroffene/n) an einem gut beküfteten Ort ausruhen. Sauerstoff kann zugeführt werden, wenn das Atmen schwer fällt. Arzt aufsuchen:
Nahrungsaufnahme	Nicht zutreffend.
Anmerkung für den Arzt	Keine zusätzliche Information.





Platte Amount

4.5 Feuer- und Explosionsdaten

Entflammbarkeit des Produkts	Nicht entflammbar
Flammpunkte	LEL & U.E.L. nicht vorhanden.
Selbstzündungstemperatur	Nicht vorhanden.
Verbrennungsprodukte	Einige Metalloxide.
Brandgefahr (Entflammbacke itsbedingungen)	Nicht entflammbar bei Stoll, Hitze, Oxidations- materialien, Verringerung der brennbaren Materialien, organischen Materialien, Metallen, Säuren, Alkalien, Feuchtigkeit.
Explosionsgefahr	Nicht als Produkt mit Explosionsrisiko eingestuft.
Feuerbek impfungsmittel und Anleitungen Kleines Feuer :	TROCKENE Chemikalien verwenden, COO, Wasserspray oder Schaum.
Großes Feuer :	Wasserspray, Nebel oder Schaum verwenden.
Spezielle Bemerkungen zu Feuergefahren	Keine zusätzliche Bemerkung.
Spezielle Bemerkungen zu Explosionen	Keine zusätzliche Bernerkung.

4.6 Maßnahmen beim Anfallen von Absplitterungen und Spänen

Geringe Menge	Geeignete Hilfsmittel zur Entsorgung der Partikel in einen passenden Abfallbehälter. Keine zusätzliche Information.
Große Menge	Keine zusätzliche Information.

4.7 Handhabung und Lagerung

Vorsichtsmaffnahmen	Staub nicht einatmen. Wenn Sie beim Bearbeiten Staub erzeugen, halten Sie die Einwirkungsdauer des verunzeinigenden Flug- staubs mittels Belüftung unter den Einwir- kungsgrenzwerten.
Lagerung	Keine spezielle Lagerung erfoederlich. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht überdehnen müssen, um das Material zu erreichen, und darauf, dass die Regule nicht überladen werden.



Platte ----

4.8 Physikalische und chemische Eigenschaften

Technische Kontrollen	Wenn Sie beim Bearbeiten (Schneiden, Schleifen) Staub erzeugen, halten Sie die Einwirkungsdauer des verunreinigenden Flugstaubs mittels Belüftung unter den Einwirkungsgrenzwerten.
Persönlicher Schutz	Schutzbrille. Handschuhe zum Schutz vor Schnitten und Abschürfungen werden dringend empfohlen. Tragen Sie geeig- nete Schutzmasken, wenn die Belüftung nicht ausreichend gewährleistet ist (NIOSH Zulassung).
Einwirkungsgrenzwerte	Nicht vorhanders.

4.9 Einwirkkontrolle / Persönlicher Schutz

Geruch - Geruchlos	Geschmack nicht vorhanden	Fabe varient	Nicht vorhanden
Physikalischer Zustand und Aussehen	Feststoff	Flüchrigkeit	Nicht vorhanden
Molekülgewicht	Nicht autreffend	Geruchsgrenzwert	Nicht vorhanden
PH (1% Lösung/ Wasser)	Nicht autreffend	Verdampfungsrate	Nicht vorhanden
Siedepunkt	Nicht autreffend	Viskosität	Nicht vorhanden
Schmelzpunkt	Nicht autreffend	Koeff, der Wasser/Ol-Verteilig.	Unlöslich in Wasser und öl
Relative Dichte	0.04 (Wasser = 1) basierend auf Daten	Wasserlöslichkeit	Unlöslich in Wasser
Dampfdruck	Nicht vorhanden	Löslichkeit in Lösungsmitteln	Unlöslich in Methanol, Diethylether, Octylalkoholaceton





Platte ----

4.10 Stabilitäts- und Reaktivitätsdaten

Stabilität	Das Produkt ist stabil.
Instabilitätsbedingungen	Keine zusätzliche Benerkung.
Chemikalien-unbeständigkeit/ Zu vermeidende Materialien	Gemäß unserer Datenbank nicht als reaktiv eingestaft.
Korrosivität	Gemäß unserer Datenbank für Metalle und Glas als nicht komosiv eingestuft.
Spezielle Anmerkungen/ Reaktivitätsbedingungen	Keine zusätzliche Bemerkung.
Spezielle Anmerkungen/ über Korrosivität	Keine zusätzliche Bemerkung.
Gefährliche Zersetzung	Nicht vorhanders.
Gefährliche Polymerisation	la.

4.11 Toxikologische Informationen

Technikkontrollen	Dieses Produkt wurde nicht auf Ausnirkungen auf Tiere geprüft. Siehe Kapitel 4/02 in Bezug auf Informationen über Bestandteile
Persönlicher Schutz	Die Substanz ist nicht giftig für Blut, Nieren, Lunge, Nervensystem, Fortpflanzungsongane, Leber, Schleimhäute.
Einwirkgrenzwerte	Keine zusätzliche Information.

4.12 Umweltinformationen

Ökotoxizität	Nicht vorhanden.
BSB und CSB	Nicht vorhanden.
Toxizität der biologischen Abbauprodukte	Nicht vorhanden.
Spezielle Bemerkungen über die biologischen Abbauprodukte	Keine zusätzliche Bemeikung.





Platte -

4.13 Entsorgung

Entsorgung	Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel zur Entsorgung des
	Feststoffs in geeigneten Abfallbehältern.

4.14 Transportinformationen

DOT/TDG Klassifizierung	Kein DOT-kontrolliertes Material (USA).
DOT/TDG Korrekter Versandname	Nicht reguliert.
DOT/Identifikationsnummer TDG PIN	Nicht zutreffend.
Verpackungsgruppe	KEINE meldepflichtigen Gefahrensubstanzen. Menge (RQ) nicht vorhanden.







DOT (Piktogramme)

TOG (Piktogramme)

ADR (Europa, Piktogramme)

Spezielle Bestimmungen für den Transport

(Lufttransport)		IMDC (Seetransport)	
Korrekter Versandname	Nicht reguliert	Komekter Versandname	Nicht reguliert
Gefahrengutklasse	Nicht onter MTA kontrolliert	Gefahrengutklasse	Nicht unter EDMG
Identifikationsnummer	Keine	Identifikationsnummer	Keine
Verpackungsgruppe	Keine	Verpackungsgruppe	Keine







IMDF (Piktogramme)



Platte surrouge

4.15 Sonstige Informationen über Vorschriften und Piktrogramme

Bundesstaatliche	TSCA (Toxic Substance Control Act: Schadstoffkontrollgesetz): Alle
Vorschriften	Bestandtelle dieses Produkts sind in der TSCA-Liste aufgeführt.
	Resource Conservation & Recovery Act (RCRA: Ressourcemen-
	haltungs- und gewinnungsgesetz).
	(40 CFR 261) Reguliert; nicht vorhanden.
	CERCL Eine mekkepflichtige Menge (engl. Abk. RCf) keine Pfund).
	Dieses Produkt kann eine oder mehrere der folgenden Chemikalien
	enthalten je nach den Meldeanforderungen von Paragraph 313
	Abschnitt II des Altlasterwücklagerungszusatzurtikels und des
	Wiedergenehmigungsgesetzes von 1986 (SARA) sowie 40 CFR
	Tell 372.
	CAS Nr., Chemischer Name: KEINER.

Sonstige Klassifikationen

WHMIS AUSSAGE	Dieses Produkt wurde gemäß den Gefahren von CPR klassifiziert und MSDS enthält alle von CPR benötigten Informationen.
WHMIS (Kanada) (Piktogramme)	Nicht kontrolliert gemäß WHMIS (Kanada).
DSCL (ECC) (Europa) (Piktogramme)	Nicht kontrolliert gemäß USCL (Europa).
Japan	Nicht vorhanden.
Australien	Nicht vorhanden.
Zusätzliche Informationen	Keine zusätzliche Bemerkung.
HMIS (USA)	Gesundheitsgefährdung: 1 Reaktivität:0 Feuergefahr: 0 Personenschutz: A
Nationale Brandschutz- gesellschaft (USA)	Generalist Speinte Grade Gesundheitsgefährdung: 4 = sehr hoch, 3 = hoch, 2 = erhöht, 1 = leicht erhöht, 0 = minimal
Schutzkleidung (Piktogramme)	(3)





Platte

4.16 Sonstige Informationen

Referenzen	SAX, N.I Dangerous Properties of Industrial Materials, Toronto, Van Nostrano
	Reinold, 60 cd. 1984 Partyls Industrial Hygiene and Toxicology.
	Materialischerheits-Datenblatt des Herstellers.
Glossar	- Tananan No. 1999 Million
AGC:	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ASTM:	American Society for Testing and Materials
8005:	Biological Oxygen Demand in 5 days (Biologischer Saverstoffbedarf in 5 Tagen
CAS:	Chemical Abstract Services
CEPA:	Canadian Environmental Protection Act
CERCLA:	Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act
CFR:	Code of Federal Regulations
DIN:	Deutsche Institut für Normung
DOT:	Department of Transportation (Transportministerium)
DSL:	Domestic Substance List (Canada)
HCS:	Hazardous Communication System
HMTS:	Hagardous Material Information System
IARC:	International Agency for Research on Cancer
150:	International Organization for Standardization
DL50/CL50:	Lethal Dose/Concentration kill 50% (Tödliche Dosis/Konzentration)
DLLo/LCLo:	Lowest Published Lethal Dose/Concentration (Needigste veröffentlichte tödliche DR
NFPA:	National Fire Prevention Association
NIOSH:	National Institute for Occupational Safety & Health
NTP:	National Toxicology Program
OSHA:	Occupational Safety & Health Administration
PEL:	Permissible Exposure Limit (15 min) (Erlaubte Einwirkdauer, 15 min)
RCRA:	RESOURCE Conservation and Recovery Act
STEL:	Short Term Exposure Limit (15 min) (Kurzzeiteinwirkgrenzwert, 15 min)
TDG:	Transportation of Dangerous Goods (Canada) (Gefahrenguttransport, Kanada)
TU:	Threshold Limit Value (höchst zulässige Konzentration)
TWA:	Time Weighted Average (Zeitlicher Durchschnitt)
TSCA:	Toxic Substances Control Act
WHMIS:	Workplace Hazardous Material Information System
Bemerkungen	Keine zusätzliche Bemerkung.
Aktualisierung	Jährliche Aktualisierung.
Himmeis	Die in diesem Datenblatt und den Empfehlungen enthaltenen Daten basieren au
für den Leser	zu diesem Datum als konekt erschteten Informationen. LG Hausys übernimm
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	leine Garantie für die Vollständigleit dieser Daten und Empfehlungen und keinerle Garantie in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Informationen.



Klebstoff

1. Produkte

HI-MACS*Fugenkleber

2. Hersteller

LG Hausys, Ltd.

20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu

Séoul 150-721, Korea

Tel.: +82(0)2 3773-3500, 7315

Fax: +82(0)2 3773-7972

3. Chemische Gruppe

Klebmasse für feste Oberfläche (enthält Peroxidinitiator)

4. Gefährliche Bestandteile

Gefährliche Gemische anderer Flüssigkeiten,	CAS	%
Feststoffe oder Gase		
Tel A		
Methylmethacrylat	80-62-6	30 bis 60
Tell B		
Benzoylperoxid	94-36-0	Bis 20 3
Dipropylenglycol, Dibercroat	27138-31-4	Bis zu 60

5. Physikalische Daten

Siedepunkt (°C)	176,6°C ~ 232,2°C	
Dampfdruck (mm Hg) bei 25°C	25°C 5 mm bei 22,2°C	
Dampfdichte	schwerer als Luft	
Verdampfungsgeschwindigkeit	langsamer als Ether	
Wasservolumen	0%	

6. Feuer- und Explosionsgefahrendaten

Entflammbarkeit	Kerne
Explosionogefahr	Keine
Unüblicher Brand & Explosion	Kene
Spezielle Feuerbekämpfungsmaßnahmen	Keine

Tager Te ein Asengelät und Tutuskleidung zur Werneldung von Haut- und Augenkomselt.





Klebstoff

7. Gesundheitsgefährdung durch Einatmen

Einwirkgrenzwerte: TLV = 5 mg/m3

Mögliche Auswirkungen: Kopfschmerzen, Schwindel, Nasen- und Halsbeschwerden

Notfall- und Erstehilfe-Maßnahmen

Augen: 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen.

Haut: Mit Seife und Wasser abwaschen, verschmutzte Kleidung entfernen.

Einatmen: Person an gut belüfteten Ort bringen. Falls nötig Beatmungsgerät einsetzen. Verschlucken: Kein bekanntes Gegenmittel, aber Milch oder Wasser zu Trinken geben.

Bei Verschlucken Erbrechen vermeiden, Azzt aufsuchen. Hauptsächliche Gefährdung: Augen, Haut und Lunge.

8. Reaktivitätsdaten

Stubilität	Instabil	
	Instabil	0

Inkompatibilität; Oxidationsmaterialien können eine Reaktion hervorrufen.

Gefährliche Zersetzungsprodukte : keine.

Zu vermeiden: Zündquelle.

Gefährlich	Kann erfolgen	
Polymerisation	Erfolgt nicht	0

9. Maßnahmen bei Verschütten oder Verstreuen

Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn das Material verschüttet oder verstreut wird: Hautund Augenkontakt vermeiden. Kleines Ausmaß kann mit Absorptionsmittel beseitigt werden. Bei großem Ausmaß mit Aceton spülen.

10. Spezialschutzinformation

Handhabung und Lagerung: Lagerungsbehälter geschlossen halten, Wärmequelle und entflammbare Materialien meiden.

11. Sichere Handhabung und Verwendung

Atemschutz: normalerweise nicht notwendig.

Belüftung: an gut belüftetem Ort verwenden.

Schutzhandschuhe: Neoprenhandschuhe werden empfohlen.

Augenschutz: normalerweise nicht notwendig.

Hygieneanleitung: Haut mit Seife und Wasser reinigen.

Andere Schutzvorrichtungen: keine.

