

## Liesitason asennus HI-MACS® tasoon

Tarkista liesitasovalmistajan asennusohjeista tarvittavat mitoitusohjeet.


### 1. Asennusaukon teko

- Työstä asennusaukko jyrsinkoneella. Emme suosittele pistosahaa, koska reunoissa ei saa olla teräviä epätasaisuuksia.
- Sisäkulmat tulee olla min.  $R=8$  mm
- Tee aukonreunan ylä- ja alakulmiin pieni pyöristys  $r=2-3$  mm esim. hiomalla
- Varmista että tason reunan ja liesitason väliin jää vähintään 3 mm:n rako.



### 2. Liesitason asentaminen

- Eristä aukonreuna alumiiniteipillä (3M 245 tai vastaava) ennen liesitason asentamista. Teipin avulla lämpö jakautuu tasaisemmin.



### Huullosasennuksessa huomioitavaa

- Suosittelemme asentamaan liesitason siten, että liesitaso jää n. 2 mm korkeammalle kuin tasonpinta. Tämä pieni korkeusero suojaa tasonpintaa suoralta kosketukselta kuumiin kattiloihin tai paistinpannuihin.

